

Installation



Eventuelle Leckage an der Unterseite des Sondenrücklaufs (unteres Sondenrohr), ca. 11cm von der Wand entfernt



Die 11cm sind genau an der Stelle.



Wenn die Isolierung aufgemacht wird, sieht es so aus:



Das Rohrstück vom Eckstück bis zum Revisionshahn ist stark verrostet und da ist der Sabber. Die Isolierung ist nass und die Flüssigkeit fühlt sich leicht ölig an.

Das Eckstück selbst und das Rohr nach dem Revisionshahn sieht wiederum in Ordnung aus.