

Hallo Dreman,

dass es hier und da im Mesh Probleme gibt ist bekannt, entsprechend wird bereits an einer neuen Softwareversion für das Kommunikationsmodul gearbeitet.

Sobald diese ausgiebig getestet ist, wird sie entsprechend flächendeckend ausgerollt.

Bis dahin kann man alternativ "ohne Mesh" arbeiten und dem Netzwerk für die Anlage eine separate SSID zuweisen.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

[Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen](#)

[Tags hinzufügen](#)

29.04.2022 7:08



CustomerCareBen | Viessmann



Antworten

Guten Tag,

seit November 2023 ist bei uns eine Vitodens 300-W in Betrieb.

Auch hier ist das WLAN Signal sehr schlecht. Der Router steht im Nebenraum, ca 6m entfernt.

Ein Versuch mit Repeater direkt im Heizraum brachte keine Besserung.

Wie steht es nun um die im o. g. ca 2 Jahre alten Beitrag genannte Lösung?

mfG raizi.sn

[Tags hinzufügen](#)

26.02.2024 12:01 | Als Antwort auf **CustomerCareBen**



sn-Vi | Leser



Antworten

3 ANTWORTEN

Sortieren: **Von alt nach n**