

Viessmann Deutschland GmbH Viessmannstr. 1 · 35107 Allendorf

An den Anlagenbetreiber

**Technischer Dienst** 

Telefon: 0800 - 30 30 840 Telefax: 0800 - 58 90 960

E-Mail: Iga52@viessmann-service.com

25.06.2011

Überprüfung des Gasfeuerungsautomaten bei

- Edelstahl- und Atola-Vollautomat Gaskessel Baujahre 1986 bis 1992 und
- Rexola und Atola-Vollautomat Baujahre 1990 bis 1996 mit Glühzündung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer permanenten Qualitätsüberwachung im Feld haben wir festgestellt, dass bei Gasfeuerungsautomaten Störungen auftreten können. Die fraglichen Geräte wurden in den Jahren 1986 bis 1992 in Edelstahl-Gaskessel und Atola-Vollautomat Gaskessel, sowie in Rexola-Gaskessel und Atola-Vollautomat Gaskessel mit Glühzündung in den Jahren 1990 bis 1996 eingesetzt.

Nach unseren Informationen betreiben Sie einen dieser Heizkessel. Durch die Alterung der Leiterplatte des Gasfeuerungsautomaten kann es zu einer verzögerten und damit harten Zündung kommen. Im Extremfall kann dies auch zu einer Verpuffung führen. Bisher sind Störungen nur äußerst selten aufgetreten. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich ihre Wahrscheinlichkeit im Lauf der Jahre erhöht. Deshalb halten wir es für erforderlich, an allen betroffenen Heizkesseln den Gasfeuerungsautomaten auszutauschen.

Bitte setzen Sie sich dazu mit Ihrem Heizungsfachbetrieb in Verbindung. Der Betrieb ist von uns bereits informiert und macht Ihnen gern ein preisgünstiges Angebot für einen kurzfristigen Austausch. Eine Gewährleistung für das fragliche Bauteil besteht nicht mehr.

Sofern Sie Fragen haben oder keinen Heizungsfachbetrieb in Ihrer Nähe kennen, rufen Sie bitte die kostenlose Hotline unter der Telefonnummer 0800 - 30 30 840 an oder senden Sie Ihre schriftliche Anfrage an die genannte Faxnummer oder E-Mail-Adresse.

Mit freundlichen Grüßen

Viessmann Deutschland GmbH Technischer Dienst

Michael Weber

Christoph Raukamp

# Kesseltypen mit Feuerungsautomat LGA 52

Edelstahl-Kessel und Atola-Gußgaskessel

Betroffene Geräte (nur Vollautomaten)

#### Betroffenes Bauteil:

Feuerungsautomat der Fa. Siemens BT (LANDIS & GYR)



### Relevante Daten auf Typenschild

z.B. Edelstahl-Kessel

yp

Herstelljahr

\*Herstell-Nr. (die ersten 7 Zahlen)


951918	2	0	65	*	**	44	11.5	I	(Typ	Z 3	
DIN DVGW Reg. Ar Visasmann Werke Grob D. 3559 Augndorf (Eday	Charante Chilu Bahru ch	Gasart Allgas	Inhait Kesselwagser	Värmebelestungshereich	Leistungsbereich	zul Vorlauftemperstur	zur Betriebauberdruck	Herstell No	B1 A3 d	mit Brenner ohne Gebl Kategorie III Bauart I	NIESMANN
Edward Co	Stadt und Fair ges Friga Fluidigges	Namhspaumuni 220 V/80 Hz						708839015485	Horat officials	mit Brenner ohne Gebillhe nach DIN 4702 Teil 3 Kategorie III Bauart 1	Edelstahl-Kessel
\$ \$	20 mbar 50 mbar	3H	44.7 B.E	20,5-14,8 kW	AAM EL 81	100°C	3 894	5485	1//		Kessel

# Kesseltypen mit Feuerungsautomat LGA 52

## Edelstahl-Kessel und Atola-Gußgaskessel

### Betroffene Geräte (nur Vollautomaten)


- Betroffene Baujahre:
- Edelstahl-Kessel



- •EV-18\_\_ •EV-30\_\_ •EV-24\_\_ •EV-11\_\_ ·1338\_\_\_ •EV-12\_\_ •1348 •EV-46\_\_ •EV-36\_\_
- •7088393 •7088394 ·7088392 •7088391 ·7088390
- -7250792 -7250791 -7250790 •7250789 ·7250788

#### Atola-Gußgaskessel

BJ 1986 - 1992



BJ 1986 - 1989

Betroffenen Geräte: Kesselnummern der



•7303076 •7303075 •7303074 ·7303073 •7303072 •7303071 ·7303070