

Mail an den fachbetrieb Ilgen,,

...habe mich bezgl. Probleme der Fehler F92 mit der Community Viessmann ausgetauscht.

Der Kollege Flo Schneider scheint sehr kompetent diesbezüglich zu sein.

Die Anschlüsse an dem ADIO Modul EM1 für den mittleren Heizkreis, wo der Mischer nicht mehr angesteuert wird, habe ich überprüft, sind in Ordnung. Der Mischer wird nicht mehr angesteuert, funktionierte bis zuletzt.
(Das der letzte HK nicht gesteuert wird, liegt am defekten festen Mischer, funktioniert trotzdem).

Ich denke, dass das EM1 Modul für den mittleren HK, dem Mischer keine Daten zu Steuerung liefert, deshalb habe ich ihn auf manuell bestellt.
(Im Übrigen bekommt das EM1 direkte Datenmeldung vom Steuergerät in der Garage über BUS)

Bitte melde offiziell das Problem Viessmann, damit vielleicht ein Garantieaustausch für das EM1 erfolgt.

In der Anlage sende ich meine Kommunikation mit Flo Schneider.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Friedrich