


Einen guten Tag wünsche ich!

Seit 2015 heize ich mit eine Vitocal 350-A und habe seitdem nur Probleme. Ständig kamen Fehlermeldungen: 3A, Paddelschalter, Kommunikationsfehler EEV-Leiterplatte1, Fehler EEV. Leiterplatten und Verdampfer wurden schon 2021 getauscht. Zuletzt wurden 2022 die beiden Expansionsventile ausgetauscht.

Danach lief die WP fast störungsfrei.

Jetzt kommen aber sobald die Temperaturen in den Minusbereich fallen ständig Hinweise. Die Hinweise werden nicht aufs Handy übermittelt und sind nur in der Meldungshysterie sichtbar.

Diese Hinweise beheben sich aber meistens von allein:



Der Kältekreis und die Kältekreisregelung zeigen im laufenden Betrieb folgende Daten an:
Historische Daten lassen sich nicht auslesen.



Es gibt aber eine Kurzabfrage, da lassen sich 10 Zeilen auslesen, vielleicht hilft das weiter, weil man ja auf Zeile 10 den Softwarestand erkennen kann.

Vielleicht lässt sich auch online ein Update draufmachen, falls die Version Veraltet ist.



Muss ich mir da Sorgen machen?
Ist vielleicht irgendetwas falsch eingestellt?

Für mich ist es lästig, ständig im Keller nachzusehen, ob die WP wegen Störungen ausgeschaltet hat. Da würde ich mir die Vitoconnect 100 gern sichtbar im Wohnzimmer anbringen, damit Fehler rechtzeitig erkannt werden bevor der Fußboden kalt wird. Würde die Vitoconnect-100 auch mit einem 5 m langen USB-Verlängerungskabel funktionieren?
Oder gibt es die Möglichkeit die Vitotronic 200 im Wohnzimmer anzuzeigen?

Bereits jetzt vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen und
Viele Grüße von
Reinhold Knieling